

Hinweise

- › Um Beschädigungen zu vermeiden, lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- › Der zulässige maximale Druck darf nicht überschritten werden: DPC 1/ DPC 10/ DPC 100 5-fache Überlast; DPC 1000 2-fache Überlast
- › Der Kalibrator ist in der Lage, die Solldruckvorgabe um +/- 10% zu Über- bzw. zu Unterschreiten
- › Das Gerät darf nur von Fachpersonal der FSM AG geöffnet werden.


Betriebsmodi

Das Gerät verfügt insgesamt über vier verschiedene Betriebsmodi.

Betriebsmodus	Anwendung	Funktion
CTRL (control)	Kalibrierung von Sensoren und anderen Prüflingen	Druck wird aufgebaut und gehalten. Vorgabe kann prozentual oder absolut erfolgen.
MESS (measure)	Messung von Differenz- und Relativdruck.	Elektronik wertet die am Gerät anstehenden Drücke aus.
AUTO (automatic)	Im Gerät hinterlegte Druckprofile werden abgefahren.	Pumpe baut anhand der hinterlegten Druckprofile verschiedene Drücke auf.
MENU	Spezifische Anpassung an die jeweilige Applikation.	Setup-Funktion für die verschiedenen Betriebsmodi.

Bedienung

- › I/O: Taste zum ein- und ausschalten des Gerätes
- › MENU: Über diese Taste gelangen Sie in das Setup-Menü und können dort die Einstellungen für den jeweiligen Betriebsmodus vornehmen. Beim verwenden des CTRL-Modus befindet sich das Gerät nach verlassen des Setup-Menüs im VENT-Modus.
- › LEAK: Mit der LEAK-Taste kann ein am Kalibrator angeschlossener Prüfling auf seine Dichtheit überprüft werden.
- › ZERO: Taste zur manuellen Nullierung des integrierten Sensors
- › UP: Im CTRL-Modus zur Einstellung des Absolut- und Prozentwertes. Im MENU-Modus zum wechseln in die verschiedenen Untermenüpunkte.
- › DOWN: Im CTRL-Modus zur Einstellung des Absolut- und Prozentwertes. Im MENU-Modus zum wechseln in die verschiedenen Untermenüpunkte.
- › OK: Mit der OK-Taste kann im CTRL-Modus zwischen Absolut- und Prozentwert umgeschaltet werden. Im MENU-Modus dient die Taste zur Bestätigung der jeweiligen Einstellung. Über die OK-Taste wird der AUTO-Modus gestartet.
- › %: Im CTRL-Modus können Sie über die %-Taste den Wert von 0 auf 100% ändern. Im Untermenü für die Einstellung der Dezimalstellen.
- › Im Display können Sie jederzeit den Status des integrierten Akku und der Energieversorgung einsehen (links unten)



27.01.2016

Allgemeine Einstellungen

Drücken Sie die MENÜ Taste und mit die UP/ DOWN Taste so lange, bis Sie auf den gewünschten Menüpunkt erreichen. Mit der Taste OK gelangen Sie in das entsprechende Untermenü. Folgende Punkte im Untermenü stehen zur Verfügung:

- › BEREICH: Einstellung des Druckbereichs (100% Wert)
- › EINHEIT: Auswahl der Druckeinheit (Pa, hPa, kPa, mbar, bar, Torr, mmHG, inHG, psi, mmH2O, inH2O)
- › SCHRITTE: Einstellung der Schrittgröße in %
- › MODUS: Auswahl des Betriebsmodus
 - › CTRL (control): Kalibrierung von Drucksensoren und -schaltern
 - › MESS (measure): Messung von Differenz- und Relativdruck
 - › AUTO (automatic): Hinterlegen von Druckprofilen
- › SPRACHE: Auswahl der angezeigten Sprache
- › EINSTELLUNGEN: siehe unten

Untermenü Einstellungen

- › NULLIEREN: An- und ausschalten der automatischen Nullierung nach verlassen des Menüs. Einstellung in welchen zeitlichen Intervallen der Sensor automatisch nullieren soll.
- › RS232/ USB: Auswahl der jeweiligen Schnittstelle
- › ANZEIGE: Helligkeitseinstellung
- › AUTO: Einstellung des Druckbereichs, der Druckeinheit und der Schritte, in die der Druckbereich unterteilt wird. Den Befehlen STEPS UP/ STEPS DOWN können verschiedene Werte zugewiesen werden.
- › INFO: Basisinformationen über das Gerät (Hardwareversion)

Betriebsarten und Bedienung

› CTRL (control)

Der CTRL-Modus wird für die Kalibrierung von Drucksensoren und -schaltern oder anderen Druckgeräten verwendet. Im CTRL-Modus ist die Pumpe aktiv und regelt entsprechend den Solldruck. Der interne Sensor liefert über die Anzeige den eingestellten Wert.

› Anschluss

Differenzdruckgeräte werden an den + und an den - Anschluss des Gerätes angeschlossen.

Relativdruckgeräte werden an den + Anschluss angeschlossen

› Einstellung

- › Drücken Sie auf die Taste MENÜ. Menüpunkt MODUS mit OK bestätigen und mit UP/ DOWN drücken bis CTRL erscheint. Mit OK bestätigen.
- › Im Untermenü BEREICH die obere Grenze des Druckbereichs festlegen (UP/ DOWN und 0%/ 100%), mit OK bestätigen
- › Im Untermenü EINHEIT die Druckeinheit festlegen (UP/ DOWN) und mit OK bestätigen.
- › Im Untermenü SCHRITTE wird die Schrittfolge in % festgelegt (UP/ DOWN und 0%/ 100%), mit OK bestätigen.
- › Mit der Taste MENU das Untermenü verlassen

› Nutzung

Das Gerät befindet sich bei Verlassen des Menüs im VENT-Modus, d.h. die Druckmesszelle des Kalibrators ist entlüftet. In der oberen Displaymitte wird der Sollwert des Druckbereichs angezeigt. In der unteren Displaymitte kann der Prozentwert abgelesen werden. Bei verlassen des Menüs steht dieser Wert auf 0%. Mit der OK-Taste können Sie zwischen der **Solldruckvorgabe** und dem **prozentualen Wert** wechseln.

- › Den **prozentualen Wert** können Sie mit den Tasten UP/ DOWN (in den festgelegten Schrittgrößen) und mit den Tasten 0%/ 100% ändern.
- › Die **Solldruckvorgabe** kann nur mit den Tasten UP/ DOWN verändert werden. Mit 0%/ 100% kann an die entsprechende Stelle der Solldruckvorgabe gesprungen werden.

› Beispiel

Solldruckvorgabe: Mit betätigen der OK-Taste springen Sie im Display zwischen Solldruckvorgabe und der prozentualen Vorgabe. Betätigen Sie die OK-Taste bis der Wert (oben Displaymitte) grafisch hervorgehoben ist. Mit der 0%- und 100%-Taste können Sie an die jeweilige Position springen. Mit den UP- und DOWN-Tasten legen Sie den gewünschten Wert fest. Mit betätigen der OK-Taste können Sie die Solldruckvorgabe verlassen. Die Umrandung springt wieder auf die prozentuale Vorgabe (unten Displaymitte).

Sobald das Display des Kalibrators einen stabilen Wert anzeigt, können die Daten aufgezeichnet werden:

- › Vorgabewert: Im Display rechts unten
- › Druckeinheit: Im Display rechts oben
- › Istwert: Am Display des angeschlossenen Gerätes
- › Vergleichswert: Displaymitte

Im CTRL-Modus besteht die Möglichkeit das Gerät manuell zu nullieren und das angeschlossene Gerät auf Dichtigkeit zu überprüfen.

- › Manueller Nulliervorgang: Betätigen Sie die Taste ZERO, das Ausgangssignal (Display) wird nulliert.
- › Dichtigkeitstest: Durch drücken der LEAK-Taste wird die Messzelle weggeschaltet und der Druck gehalten. Über das Display kann kontrolliert werden ob der Wert stabil ist. Durch erneutes drücken der LEAK-Taste wird der Modus wieder beendet.

› MESS (measure)

Der MESS-Modus wird verwendet um einen Differenz- oder Relativdruck zu messen. Die Pumpe ist in diesem Betriebsmodus nicht aktiv. Der Druck wird direkt von der eingebauten Druckmesszelle erfasst.

› Anschluss

Differenzdruckgeräte werden an den + und an den - Anschluss des Gerätes angeschlossen.

Relativdruckgeräte werden an den + Anschluss angeschlossen

› Einstellung

- › Drücken Sie auf die Taste MENÜ. Menüpunkt MODUS mit OK bestätigen und mit UP/ DOWN drücken bis MESS erscheint. Mit OK bestätigen.
- › Für den MESS-Modus sind die Untermenüpunkte BEREICH und SCHRITTE nicht von Bedeutung.
- › Gehen Sie im Menü mit den UP/ DOWN-Tasten auf den Punkt EINHEIT, wählen die Druckeinheit und bestätigen mit OK.
- › Drücken Sie die MENU-Taste um das Menü zu verlassen
- › Untermenü EINSTELLUNGEN:
 - › Springen Sie mit den Tasten UP/ DOWN auf den Menüpunkt EINSTELLUNGEN, bestätigen Sie mit OK:
 - › Springen Sie im Untermenü auf den Punkt NULLIEREN und bestätigen Sie mit OK
 - › Unter dem Punkt AUTO-NULLEN können Sie die automatische Nullierung für den MESS-Modus de- oder aktivieren

› Nutzung

Nach verlassen des Menüs wird der interne Sensor nulliert. Das Gerät beginnt mit der Messung des anstehenden Drucks.



- › Rechts oben: Druckeinheit
- › Mitte oben: Maximaldruck
- › Links oben: Betriebsmodus
- › Mitte: aktuell anliegender Druck

Mit der ZERO-Taste kann das Gerät im MESS-Modus jederzeit nulliert werden.

› Achtung:

Überschreitet der angeschlossene Druck die zulässige Höchstlast (125%) wird der interne Sensor durch Magnetventile abgeriegelt. Im Display erscheint ERROR. Mit der OK-Taste können Sie das Gerät wieder entriegeln und freigeben.

> AUTO

Im AUTO-Modus kann ein Druckprofil hinterlegt werden. Insbesondere dann, wenn mehrere Drucksensoren oder Druckschalter mit einem identischen Wert kalibriert werden sollen. Der Modus ermöglicht es zusätzlich, ein festgelegtes Profil mehrfach nacheinander abzufahren.

> Anschluss

Differenzdruckgeräte werden an den + und an den - Anschluss des Gerätes angeschlossen.
Relativdruckgeräte werden an den + Anschluss angeschlossen

> Einstellung

- > Drücken Sie auf die Taste MENÜ. Menüpunkt MODUS mit OK bestätigen und mit UP/ DOWN drücken, bis AUTO erscheint. Mit OK bestätigen.
- > Für den AUTO-Modus sind die Untermenüpunkte BEREICH, EINHEIT und SCHRITTE nicht aktiv.
- > Gehen Sie mit den Tasten UP/ DOWN auf den Menüpunkt EINSTELLUNGEN und bestätigen Sie mit der Taste OK. Der Unterpunkt NULLIEREN ist nicht aktiv.
- > Gehen Sie im Untermenü mit den UP/ Down-Tasten auf den Punkt AUTO-MODUS und bestätigen Sie mit OK.
- > BEREICH: Druckbereich der angefahren wird
- > EINHEIT: Druckeinheit (siehe „Allgemeine Einstellungen“)
- > STEPS: Schritte die beim aufbauen und abbauen des Drucks angefahren werden


Im Untermenüpunkt KONFIGURATION können Sie weitere Einstellung für den AUTO-Modus festlegen.


- > Zyklen: Hier legen Sie die Anzahl der Zyklen fest, die im AUTO-Modus abgefahren werden sollen.
- > T Start: Wartezeit zum entlüften des Sensors
- > Stop: Wartezeit nach Erreichen des maximal festgelegten Drucks
- > T Pause: Wartezeit zwischen zwei Zyklen
- > AUTO-ZERO: Automatische Nullierung nach abfahren jedes Zyklus

Verlassen des Untermenü durch drücken der Taste MENU

> Nutzung

Nach verlassen des Menüs befindet sich der Kalibrator im Wartestatus. Im Display sind alle Informationen über den AUTO-Modus dargestellt.



VENT	+10.000	mbar
Cycl.	Phase	1
1	Time	s
/ 10	Press	- 0.00!
	+ 0%	+ 0.000

- > Rechts oben: Druckeinheit
- > Mitte: Phase 1 es wird entlüftet (Druck = 0)
- > Mitte links: erster von zehn Zyklen
- > Unten Mitte: prozentuale Anzeige des aktuellen Solldrucks
- > Oben Mitte: Solldruck

Drücken Sie die OK-Taste um den AUTO-Modus zu starten.



Die Abbildung zeigt das Ablaufschema für den AUTO-Modus. Anhand der Tabelle können Sie erkennen, welche Zyklen durchlaufen werden und die jeweilige Bedeutung.

Phase	Bedeutung
1	Warten auf den Startbefehl mit OK
2	Wartezeit die in der Konfiguration festgelegt werden kann
4	Dauer der Nullierung des Systems
7	Haltezeit am Nullpunkt
9	Zeit zum einregeln bis zu dem nächsten Step
10	Haltezeit
13	Wartezeit am maximalen Solldruck
15	Zeit zum einregeln bis zu dem nächsten Step
16	Wartezeit am Nullpunkt
18	Pausenzeit die in der Konfiguration festgelegt werden kann

Zwischen den Phasen 10 und 16 können die Daten - wenn ein stabiler Wert angezeigt wird - des Kalibrators ausgewertet werden. Den AUTO-Modus können Sie mit der Taste MENU verlassen. Im Display wird oben links VENT angezeigt.

> LEAK (leakage)

Im CTRL-Modus können angeschlossene Prüflinge über die LEAK-Taste auf ihre Dichtheit überprüft werden.

> Anschluss

Differenzdruckgeräte werden an den + und an den - Anschluss des Gerätes angeschlossen.
Relativdruckgeräte werden an den + Anschluss angeschlossen

> Einstellung

Um einen Prüfling auf seine Dichtigkeit überprüfen zu können, muss sich das Gerät im CTRL-Modus befinden.

- > Geben Sie den gewünschten Druck über die UP/ DOWN oder die 0%/ 100% Tasten ein.
- > Sobald der Druck erreicht wird und der Wert stabil steht, drücken Sie die LEAK-Taste. Die interne Pumpe wird weggeschaltet und der Vorgang startet.

> Nutzung



- > Oben links: Aktueller Betriebsmodus
- > Oben Mitte: Solldruckvorgabe
- > Oben rechts: Druckeinheit
- > Unten Mitte: Prozentuale Abweichung vom Sollwert
- > Unten rechts: Tatsächliche Abweichung vom Sollwert
- > Unten links: Abgelaufene Zeit seit Betätigung der Leak-Funktion

Schnittstellen

Sie haben die Möglichkeit den Kalibrator mittels Schnittstellen (USB oder RS232) über den PC zu steuern und zu überwachen. Im Regel, Mess, und Automatikmodus kann eine zyklische Ausgabe des aktuellen Gerätestatus ein- und ausgeschaltet werden. Ausgabeintervall ist dabei 1 Sekunde.

› USB

Über die USB-Schnittstelle wird dem PC ein Virtueller ComPort bereitgestellt. Die Ansteuerung des Gerätes unterscheidet sich somit nicht von der Ansteuerung über RS232.

› RS232

Zum anschließen werden RxD, TxD und die GND Leitung benötigt. Der Anschluss erfolgt über ein gerades Schnittstellenkabel (1:1, male à female).

› Einstellungsmöglichkeiten

Drücken Sie auf die MENU-Taste und mit UP/ DOWN so lange, bis Sie auf dem Untermenüpunkt EINSTELLUNGEN und bestätigen mit OK. Gehen Sie im Untermenü mit den Tasten UP/ DOWN auf den Punkt RS232/ USB und bestätigen Sie mit OK. Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:

- › AKTIV: Auswahl ob eine Schnittstelle verwendet wird und welche Schnittstelle (USB, RS232 und -----)
- › BAUD: Auswahl der Baudrate (1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600)
- › DATEN-BITS: Vorgegebener Wert (8)
- › STOP-BITS: Vorgegebener Wert (1)
- › PARITY-BITS: Vorgegebener Wert (N)

› Treiber

Aktuelle Schnittstellentreiber stellt Future Technology Devices International Limited (FTDI) auf ihrer Homepage für alle gängigen Betriebssysteme (Windows, Linux, Mac OS) zum Download bereit.

- › Homepage URL: <http://www.ftdichip.com>
- › Download URL: <http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm> (FTDI Homepage --> Drivers --> VCPDrivers)
- › Installationsanleitungen für die verschiedenen Betriebssysteme: <http://www.ftdichip.com/Documents/InstallGuides.htm> (FTDI Homepage --> Documents --> Installation Guides)

› Schnittstellenbefehle

Alle Schnittstellenbefehle werden mit einem Doppelpunkt eingeleitet und mit dem Carriage Return (CR) abgeschlossen. Befehl und Parameter sind durch ein Leerzeichen zu trennen. Durch Anhängen eines Fragezeichens an den jeweiligen Befehl kann der ansonsten zu verändernde Parameter ausgelesen werden. Empfangene Befehle werden mit „OK“ Quittiert, nicht vorhandene oder falsche Befehle mit „ERROR“.

Das Schnittstellenprotokoll können Sie unter der Email-Adresse: info@fsm.ag anfordern.